



Videoverbetering Philips NMS 8280

De digitiser heeft een klein mankement. Na het digitaliseren is de witte kleur geel of lichtgrijs geworden. Dit is eenvoudig op te lossen.

- Bouw de frontprint uit
- Verwijder R503
- Vervang R501 voor een weerstand van 470 Ω



Frontprint voor de wijziging



Frontprint na de wijziging